

# Työturvallisuus huoltoasemilla

MIKA HOKKANEN

Öljy- ja biopolttoaineala ry käynnisti viime syksynä valmistelutyön, jonka tavoitteena on laatia uudistetut ohjeet moottoribensiini- ja korkeaseosetanolisäilöiden puhdistuksessa noudatettavista työturvallisuusvaatimuksista. Ohjeita on tarkoitus noudattaa soveltuvin osin myös maanalaisten säiliöiden huoltokaivoissa tehtävissä asennus-, huolto- ja kunnossapitotöissä. Ohjeiden päivitystarpeeseen on osaltaan vaikuttanut kesällä 2014 moottoribensiinisäiliön tarkastustyön valmistelun yhteydessä sattunut kuolemaan johtanut räjähdysonnettomuus, joka mitä ilmeisimmin johtui sopimattomista työmenetelmistä ja -välineistä.

Ohjeiden valmistelussa on ollut mukana sekä alan yrittäjien edustus että laaja joukko eri viranomaistahojen edustajia. Koska myös itsenäiset kauppiat tilaavat räjähdysvaarallisiin tiloihin kohdistuvia säiliö- ja huoltotöitä, SBL kutsuttiin mukaan ohjeen valmistelutyöhön. Päivitystyö on edennyt rivakasti. Ohjeet kiertävät vielä taustaryhmien kommentoitavina ja niiden pitäisi valmistua alkuvuodesta.

## Yksityiskohtaista ohjeistusta

Ohjeessa selostetaan varsin yksityiskohtaisesti niitä työmenetelmiä ja suojarusteita, joita käyttämällä voidaan välttää työhön liittyviä vaaroja.

Myös moottoribensiinisäiliöiden puhdistukseen liittyviä vaaratekijöitä on tarkasteltu perusteellisesti. Ohjeen mukaan polttonestesäiliöiden puhdistuksissa ja tarkastuksissa on käytettävä tehtävään pätevää urakoitsijaa, jolla on halussaan tarvittavat varusteet ja välineet.

Työturvallisuudesta on luonnollisesti huolehdittava kattavasti riippumatta siitä, millä toimialalla työskennellään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi nollatoleranssia kuolemaan johtavien työtapaturmien osalta. Yrittäjältä, joka käytännön tasolla harjoittaa liiketoimintaa erilaisten kemikaalien ja räjähdysvaarallisten tilojen vuoksi vaaralliseksi luokitellulla toimialalla, edellytetään kuitenkin työturvallisuuden varmistamiseksi varsinaista moniottelijan kykyä.

Toiminnanharjoittajan on hallittava nykypäivänä erittäin laajaksi kasvanut säännös-, määräys- ja ohjekokoelma voidakseen ylipäättään varmistua siitä, että toimii oikein. Huoltoasemalla toimii usein samanaikaisesti useita yrityksiä, jotka suorittavat erilaisia tilattuja erikoistehäviä ja työsuorituksia. Pääasiallinen määräysvalta ja tähän liittyvä vastuu kanavoituu kuitenkin aina liikepaikan toiminnanharjoittajalle. Laadittaessa uusia velvoitteita olisikin entistä näkyvämmiin pohdittava niiden todellista vaikutusta käytännön yritystoiminnassa. Toimialalamme olisi myös kyettävä ponnistelemaan tarpeettomien säännösten karsimiseksi vähintään yhtä tarmokkaasti kuin uusien luomiseksi.



## Bensiiniuutiset uudistuu

Bensiiniuutisten tekijäkunnassa on tapahtunut muutoksia vuoden alusta lukien. Lehden sisällöntuotannosta vastaa tästä numerosta alkaen Irmeli Jokilampi. Irmeli kertoo lukijoillemme omasta taustastaan tämän lehden sisäsivuilla. Myös

lehtemme sivunvalmistusta on uudistettu niin, että jatkossa sekä lehden taiton että painatuksen tekee pitkäaikainen painokumppanimme Forssa Print. Allekirjoittanut toimii puolestaan lehden vastaavana päätoimittajana.

Uudet tekijät tuovat oman ammattiosaamisensa kautta tuoreen näkökulman sekä lehtemme sisältöön että sen ulkoasuun. On selvää, että tekijöille pitää myös antaa aikaa sopeutua uuteen haasteeseen samoin kuin uuteen toimialaan. Lehden

painokuntoon saattaminen on kokonaisuudessaan vaativa prosessi, johon osallistujat kaipaavat luonnollisesti myös palautetta omalle työilleen. Toivottamme Irmelin ja Forssa Printin taittajat lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme.

# Arbetarskyddet på servicestationerna

MIKA HOKKANEN

Olje- och biodrivmedelsbranschen rf startade i höstas ett beredningsarbete som syftar till att utarbeta nya anvisningar om de arbetarskyddskrav som ska iakttas vid rengöring av cisterner för motorbensin och höginblandad etanol. Avsikten är att anvisningarna ska iakttas i tillämpliga delar även vid installations-, service- och underhållsarbeten i serviceschakt för underjordiska cisterner. Behovet av att uppdatera anvisningarna beror delvis på den explosionsolycka med dödlig utgång som inträffade sommaren 2014 i samband med förberedelserna för kontroll av en motorbensin-cistern och som uppenbarligen berodde på olämpliga arbetsmetoder och redskap.

Både företrädare för företagen i branschen och en stor grupp företrädare för olika myndigheter har deltagit i beredningen av anvisningarna. Eftersom även självständiga handlare beställer cistern- och servicearbeten som gäller explosionsfarliga utrymmen inbjöds FBF till beredningsarbetet. Uppdateringsarbetet har framskridit i rask takt. Anvisningarna cirkulerar fortfarande bland bakgrundskrafterna för kommentarer men de borde bli klara i början av året.



## Detaljerade instruktioner

I anvisningen redogörs i detalj för de arbetsmetoder och den skyddsutrustning som ska användas för att undvika risker som hänför sig till arbetet. Även de riskfaktorer som hänför sig till rengöringen av motorbensincisterner har setts över grundligt. Enligt anvisningen ska en kompetent entreprenör anlitas för rengöring och kontroll av bränslecisterner, eftersom de har den utrustning och de redskap som behövs.

Ett heltäckande arbetarskydd ska naturligtvis ombesörjas oberoende av i vilken bransch man arbetar. Detta innebär till exempel nolltolerans i fråga om olycksfall i arbetet med dödlig utgång. En företagare som bedriver affärsverksamhet i en bransch som klassificerats som farlig på grund av olika kemikalier och explosionsfarliga utrymmen måste dock vara en tusenkonstnär för att kunna säkerställa arbetarskyddet.

En verksamhetsutövare ska i dag behärska ett mycket omfattande regelverk av bestämmelser, föreskrifter och anvisningar för att överhuvudtaget kunna vara säker på att han eller hon agerar rätt. På en servicestation verkar ofta flera företag samtidigt, som utför olika beställda specialuppgifter och arbetsprestationer. Den huvudsakliga bestämmanderätten och ansvaret i anslutning därtill ankommer dock alltid på verksamhetsutövaren på affärsstället. När nya förpliktelser tas fram borde man på ett mera synligt sätt än förr fundera på deras faktiska inverkan på den praktiska affärsverksamheten. I vår bransch borde man också kunna anstränga sig för att gallra bort onödiga bestämmelser åtminstone lika effektivt som man skapar nya.

## Bensiiniuutiset förnyas

Från och med årets börjar har aktörerna bakom Bensiiniuutiset förändrats. Från och med detta nummer svarar **Irmeli Jokilampi** för tidningens innehållsproduktion. Inne i tidningen berättar Irmeli om sin bakgrund för våra läsare. Även

tidningens sidlayout har reviderats så att i fortsättningen är det vår långvariga tryckeripartner Forssa Print som står för både ombrytning och tryckning av tidningen. Undertecknad är ansvarig huvudredaktör för tidningen.

De nya aktörerna tillför genom sin yrkeskompetens ett fräscht perspektiv på både tidningens innehåll och layout. Det är klart att de också måste ges tid att anpassa sig till den nya utmaningen liksom till den nya branschen. Att få tidningen i

tryckbart skick är i sin helhet en krävande process, och de involverade vill naturligtvis också ha respons på sitt arbete. Vi hälsar Irmeli och Forssa Prints ombrytare välkomna i vårt gäng.